

Date de la dernière mise à jour	Type d'équipement et groupe	Grille de conformité	Description de la pièce	Équipementier	No de pièce	Information supplémentaire	Conformité	Justification	Test corrosion
20-Nov-17	Accessoires - Groupe A	A	Manomètre glycérine, 1000PSI, 2½"	CDL	64014		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
19-Nov-18	Pompe à sirop - Groupe B	B	Fabriquant: Oberdorfer modèle: NL3000L, NL4000L, NL7000L, NL9000L - pompe à engrenage pour filtre presse	CDL, D&G, Lapierre	-	inclus aussi les modèle avec soupape de sécurité (relief valve). Ces modèles portes les mêmes # auxquels ont rajoute un "R"	Vert	[Pb] < 0,25 %	X
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve, Appolo, 3 voies ¾", 400 wog	CDL	661893		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve contrôle pression Swagelok ½"	CDL	665430		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve concentré Swagelok ½"	CDL	665434		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille, plaquée zinc, 2", FIPT, 600 wog	CDL	66174		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille, plaquée zinc, 1½", 600 wog	CDL	60BRE114171N	72040 - Ajusteur de vacuum manuel	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	TE Swagelok ½" Holland	CDL	660500		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	TE de laiton sleeve ¼"	CDL	6605092		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
22-Feb-18	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule 2" - Fait en Indonésie	CDL	660704	Pompe vacuum, SIHI 7,5 et 10 hp (Consultez les "Limites d'application de l'entente californienne sur le pomb" dans l'onglet "Information générale")	Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
22-Feb-18	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule 2" - Fait à Taïwan	CDL	660704	Pompe vacuum, SIHI 7,5 et 10 hp (Consultez les "Limites d'application de l'entente californienne sur le pomb" dans l'onglet "Information générale")	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
22-Feb-18	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule 1½" - Fait en Indonésie	CDL	66704	Pompe vacuum, SIHI LEM 2,3,5 hp (Consultez les "Limites d'application de l'entente californienne sur le pomb" dans l'onglet "Information générale")	Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
22-Feb-18	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule 1½" - Fait à Taïwan	CDL	66704	Pompe vacuum, SIHI LEM 2,3,5 hp (Consultez les "Limites d'application de l'entente californienne sur le pomb" dans l'onglet "Information générale")	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
22-Feb-18	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule 1"	CDL	66710	Pompe vacuum, SIHI LEM 15, 20, 30 hp (Consultez les "Limites d'application de l'entente californienne sur le pomb" dans l'onglet "Information générale")	Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	RED, laiton, ¼" x 5/16", FIPT-INS	CDL	664540		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	RED, laiton, ¼" x 3/16", FIPT-INS	CDL	6645401		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Montage : Kit éconoclean tubing washll - Valve AirMax, DN20 ¾, PN40, Union BII	CDL	661604	730000 - Laveuse tube CDL assemblé	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Douilles de laiton 1½", PR Res. st	CDL	668673		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Buse FuJet 3/8", HH-20W	CDL	603826		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Bouchon, laiton ¼", MIPT, Allen	CDL	662424	7300084 - Couvert 8" nylon caisson	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Adaptateur, laiton, ¼", MIPT-Sleeve	CDL	664554		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	

Date de la dernière mise à jour	Type d'équipement et groupe	Grille de conformité	Description de la pièce	Équipementier	No de pièce	Information supplémentaire	Conformité	Justification	Test corrosion
20-Nov-17	Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B	B	CDL Hobby 200 - "Procon SZPIL"	CDL			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes à sirop - Groupe B	B	Oberdorfer, N4000L CKG, ½"	CDL, D&G, Lapierre	664000BR; 098260; PM003-040004XX	Presse à sirop; a été installée sur d'anciens équipements	Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Accessoires - Groupe C	C	Sonde de température 100/240 degrés F	D&G	372605		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Accessoires - Groupe A	A	Manomètre	D&G	116261		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve en laiton 1½"	D&G	054402	Vendue sur évaporateur pendant 15 ans	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve de retenue 1"	D&G	054341	A été installée sur d'anciens équipements	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille, plaquée zinc, 1¼", MTC	D&G	465512	A été installée sur d'anciens équipements	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve 3 voies 1½"	D&G		Installée sur osmose jusqu'en 2002	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Union sur pompe à injecteur d'air	D&G	405426		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule 3" - Fait en Indonésie	D&G	365546		Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule 1¼"	D&G	368110	A été installée sur d'anciens équipements	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule 1" - Fait en Indonésie	D&G	365454		Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Écrou sur boyau d'osmose	D&G	369292		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Écrou extérieur sur boyau d'osmose	D&G	369094		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Écrou de laiton	D&G	134401	A été installé sur d'anciens équipements	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Clapet de retenu vertical 1¼", BII, laiton	D&G	366642		Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Bouchon de laiton 1¼"	D&G	217852		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Accessoires - Groupe B	B	Thermostat adapteur de sonde	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Accessoires - Groupe A	A	Manomètre chinois	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Accessoires - Groupe A	A	Manomètre	H2O	9301776		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Accessoires - Groupe B	B	"Braquette" de moteur pour Turbo kompak	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes à sirop - Groupe B	B	Pompe Oberdorfer	H2O			Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Pompes et pièces - Groupe B	B	Pompe T3025	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes et pièces - Groupe B	B	Pompe de concentrateur Spectra	H2O			Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Pompes et pièces - Groupe B	B	Pompe de concentrateur Procon	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes et pièces - Groupe B	B	Contrôle de pression "Losco"	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve Whitey sur concentrateur	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve Turbo compact, bypass 1¼"	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve sur Turbo compact Hylok	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve de laiton BII	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Union de laiton	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	

Date de la dernière mise à jour	Type d'équipement et groupe	Grille de conformité	Description de la pièce	Équipementier	No de pièce	Information supplémentaire	Conformité	Justification	Test corrosion
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Manchon, douille en laiton, transfert 1½"	H2O	SPH-210070		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Hyllok	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Fil d'étain à souder sans plomb	H2O			Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Écrou du boyau hydraulique pour Spectra	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Écrou boyau hydraulique pour concentrateur	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Douille transfert extérieur 1½"	H2O	SPH-210080		Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Douille en laiton 1¼"	H2O	SPH-210069		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Douille en laiton	H2O	SPH-210094		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Douille de panne (plate)	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Douille de panne (env. 2" de longueur)	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Coude Swagelok sur concentrateur	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Coude en laiton pour concentrateur	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Bouchons en laiton	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Adapteur de boyau hydraulique partie mâle	H2O			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Compteurs d'eau - Groupe B	B	ABB, C700	L.S. Bilodeau	QC¾		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B	B	Modèle Airablo 600	L.S. Bilodeau	QPompePis		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve en laiton, 150WSP, 600 wog, B-4	L.S. Bilodeau	TVC1SS		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve B2, 1" - Fait en Chine	L.S. Bilodeau	TVB150		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille, plaquée zinc, 1½" MTC	L.S. Bilodeau	Valve1½N		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule	L.S. Bilodeau	TCV½B		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Réducteur 1½ à 1¼" - Fait en Thaïlande	L.S. Bilodeau	TR,625X,5		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Réducteur ¾ à ½"	L.S. Bilodeau	APRO¾¼FM		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B	B	PA901 sur modèle Mempro200	L.S. Bilodeau	QPompe0200		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve 3 voies, ¾" FF	L.S. Bilodeau	TV1BRTR1W		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	TE de réparation, valve no3, Swagelok	L.S. Bilodeau	TE3		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Coude de réparation, valve no3	L.S. Bilodeau	TE3		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
04-Dec-17	Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B	B	Magikist MH 39	Lapierre	PM239-000035XX		Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
14-Sep-18	Connecteur - Groupe B	B	connecteur pour interrupteur télémechanique haute pression XMLA070E2S13 - utilisé sur les osmose	Lapierre			Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
14-Sep-18	Connecteur - Groupe B	B	connecteur pour interrupteur télémechanique haute pression XMJ-A07074 et basse pression XMJ-A037 - utilisé sur les osmose	Lapierre			Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X

Date de la dernière mise à jour	Type d'équipement et groupe	Grille de conformité	Description de la pièce	Équipementier	No de pièce	Information supplémentaire	Conformité	Justification	Test corrosion
14-Sep-18	Accessoires - Groupe B	B	Manomètre - Cadran 0-1000 PSI avec glycérine - DV206-100040SPL	Lapierre	DV206-100040SPL		Vert	[Pb] < 0,25 %	X
14-Sep-18	Accessoires - Groupe B	B	Manomètre - Cadran 0-100 PSI avec glycérine - utilisé sur les osmose	Lapierre	DV206-010040SPL		Vert	[Pb] < 0,25 %	X
17-May-18	Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B	B	Magikist M 38 E	Lapierre	PM239-000035XX	Les modèles datant au moins depuis 1984 apparaissent conformes aux exigences de l'entente. Certains modèles dont les amenées/sorties d'eau sont soudées à l'étain ne sont pas conforme.	Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
20-Nov-17	Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B	B	Catpompe 390	Lapierre	PM390-000027XX		Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
02-Mar-18	Pompes à sirop - Groupe B	B	Magikist Y51C	Lapierre	PM251-000038XX		Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille, plaquée zinc, 1 1/4", MTC	Lapierre	VA001-002020K2	A été installée sur des siroptières	Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve # 3, BR B-45S8 1/2" Swagelok / Whitey	Lapierre	VA013-000808B1	Installation de concentrateur	Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve # 2, BR B-1RS8 1/2" Swagelok / Whitey	Lapierre	VA011-000808B1	Installation de concentrateur	Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve # 1, BR B-18VF8 1/2" Swagelok / Whitey	Lapierre	VA012-000808B1	Installation de concentrateur	Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule, BR 3/4", MTC	Lapierre	VA004-001212B1		Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
20-Nov-17	Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B	B	Pratissoli KL45	Lapierre			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B	B	General pump, modèle T88	Lapierre	PM388-000010XX		Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve 3 voies, BR 1"	Lapierre	VA009-161616B1	Sur panneau de valves, 3 voies pour concentrateur	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	TE BR 1/2" Swagelok X FPT	Lapierre	RA821-080608B1	Installation de concentrateur	Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Soupape à bascule, BR 1/2" - Fait à Taiwan	Lapierre	VA004-000808B1		Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
22-Feb-18	Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B	B	PA601 sur modèle Mempro200	Memprotec	89702	Modèle fabriqué jusqu'en 2015 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service)	Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
22-Feb-18	Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B	B	PA401 sur modèle Mempro100	Memprotec	89700	Modèle fabriqué jusqu'en 2015 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service)	Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	X
22-Feb-18	Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B	B	PA1001 sur modèle Mempro 300 et 350	Memprotec	89704	Modèle fabriqué jusqu'en 2015 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service)	Jaune	0,25 % < [Pb] < 8 %	
22-Feb-18	Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B	B	PB601 sur modèle Mempro200	Memprotec	89702	Modèle fabriqué à partir de 2016 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service)	Vert	[Pb] < 0,25 %	X
22-Feb-18	Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B	B	PB401 sur modèle Mempro100	Memprotec	89700	Modèle fabriqué à partir de 2016 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service)	Vert	[Pb] < 0,25 %	X
22-Feb-18	Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B	B	PB1001 sur modèle Mempro 300 et 350	Memprotec	89704	Modèle fabriqué à partir de 2016 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service)	Vert	[Pb] < 0,25 %	X
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Bride de pompe recirculatrice	Tôle Inox			Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	

Date de la dernière mise à jour	Type d'équipement et groupe	Grille de conformité	Description de la pièce	Équipementier	No de pièce	Information supplémentaire	Conformité	Justification	Test corrosion
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve de coulée 1", NSF 61-8, 150 wog				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve de coulée 1", TYT				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve de niveau de la panne à plis, H2O Innovation, Neovalve S425, 600 wog				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Casserole à fond plat - Groupe B	B	Évaporateur Faucher, acier inoxydable, soudures avec plomb				Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Casserole à fond plat - Groupe B	B	Évaporateur Waterloo 1988, acier inoxydable, soudures avec plomb				Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Casserole à fond plat - Groupe B	B	Évaporateur Dallaire, Robivac				Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Casserole à plis - Groupe B	B	Évaporateur Small				Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Casserole à plis - Groupe B	B	Dominion et Grimm 1989, no 6198MP, modèle 700SS430				Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Compteurs d'eau - Groupe B	B	Trident Canada				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Compteurs d'eau - Groupe B	B	NSF 61, monté 1" - Fait en France 2008				Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Compteurs d'eau - Groupe B	B	Métron Farnier, 1"				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Compteurs d'eau - Groupe B	B	Lecompte				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes à eau - Groupe C	C	Southern Industrie, modèle 03890, 1½"				Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Pompes à eau - Groupe C	C	Kubota, modèle KVP-20S - OHV GH 170-1-E				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes à eau - Groupe C	C	Honda				Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Pompes à eau - Groupe C	C	Homelite				Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Pompes à eau - Transfert - Groupe C	C	LIFAN, 50ZB26-4Q				Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B	B	T51, Waterloo-Lapierre sur concentrateur Seprotech				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B	B	Magikist, MAG OST, 3 pistons				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B	B	Général T151				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B	B	9-601-M6FU8 sur modèle Mempro200				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Préchauffeurs, tuyaux, etc - Groupe B	B	Préchauffeur sur évaporateur Dominion et Grimm 1989, modèle 700SS430				Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Réservoirs de sève et de concentré - Groupe A	A	Waterloo, 800 gallons, acier inoxydable, soudures avec plomb - Environ 25 ans				Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Siroptières - Groupe C	C	Waterloo 1988, 20 gallons				Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille, Aquavalve LF, 600 wog				Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille 2", no 501286, 600 wog				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille 1½", MTCO, 600 wog				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille 1½", MTCO, 600 wog				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille 1½", MTCO				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille 1", MTCO				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille 1", BR, 400 wog				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	

Date de la dernière mise à jour	Type d'équipement et groupe	Grille de conformité	Description de la pièce	Équipementier	No de pièce	Information supplémentaire	Conformité	Justification	Test corrosion
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille 1", BMI, 6006 WP				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille 1", BMI sur siroptière				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille 1", Aqua Dynamique, 600 wog				Rouge	Corrosion / [Pb] < 0,25 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille 1", 171N				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille ¾", RC sur siroptière				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve à bille ½", ANVIL				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve 3 voies, Watts ¾" sortie du bassin de concentré				Rouge	Corrosion / [Pb] > 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve 1½", MAS				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve 1", BETK sur panne à fond plat				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve ¾", MTCO, 600 wog				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	
20-Nov-17	Valves et unions - Groupe B	B	Valve ¾", MTCO				Rouge	Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 %	