

| Date de la dernière mise à jour | Type d'équipement et groupe | Grille de conformité | Description de la pièce | Équipementier | No de pièce | Information supplémentaire | Conformité | Justification | Test corrosion |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|------------------------|--------------|--|------------|---------------------------------|----------------|
| 20-Nov-17 | Accessoires - Groupe A | A | Manomètre glycérine, 1000PSI, 2½" | CDL | 64014 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 08-Mar-19 | Pompe à sirop - Groupe B | B | Fabriquant: Oberdorfer modèle: NL3000L, NL4000L, NL7000L, NL9000L - pompe à engrenage pour filtre presse | CDL, D&G, Lapierre H20 | - | inclus aussi les modèle avec soupape de sécurité (relief valve). Ces modèles portes les mêmes # auxquels ont rajoute un "R" | Vert | [Pb] < 0,25 % | X |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve, Appolo, 3 voies ¾", 400 wog | CDL | 661893 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve contrôle pression Swagelok ½" | CDL | 665430 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve concentré Swagelok ½" | CDL | 665434 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille, plaquée zinc, 2", FIPT, 600 wog | CDL | 66174 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille, plaquée zinc, 1¼", 600 wog | CDL | 60BRE114171N | 72040 - Ajusteur de vacuum manuel | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | TE Swagelok ½" Holland | CDL | 660500 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | TE de laiton sleeve ¼" | CDL | 6605092 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 22-Feb-18 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule 2" - Fait en Indonésie | CDL | 660704 | Pompe vacuum, SIHI 7,5 et 10 hp (Consultez les "Limites d'application de l'entente californienne sur le pomb" dans l'onglet "Information générale") | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 22-Feb-18 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule 2" - Fait à Taïwan | CDL | 660704 | Pompe vacuum, SIHI 7,5 et 10 hp (Consultez les "Limites d'application de l'entente californienne sur le pomb" dans l'onglet "Information générale") | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 22-Feb-18 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule 1½" - Fait en Indonésie | CDL | 66704 | Pompe vacuum, SIHI LEM 2,3,5 hp (Consultez les "Limites d'application de l'entente californienne sur le pomb" dans l'onglet "Information générale") | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 22-Feb-18 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule 1½" - Fait à Taïwan | CDL | 66704 | Pompe vacuum, SIHI LEM 2,3,5 hp (Consultez les "Limites d'application de l'entente californienne sur le pomb" dans l'onglet "Information générale") | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 22-Feb-18 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule 1" | CDL | 66710 | Pompe vacuum, SIHI LEM 15, 20, 30 hp (Consultez les "Limites d'application de l'entente californienne sur le pomb" dans l'onglet "Information générale") | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | RED, laiton, ¼" x 5/16", FIPT-INS | CDL | 664540 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | RED, laiton, ¼" x 3/16", FIPT-INS | CDL | 6645401 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Montage : Kit éconoclean tubing washll - Valve AirMax, DN20 ¾, PN40, Union BII | CDL | 661604 | 730000 - Laveuse tube CDL assemblé | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Douilles de laiton 1¼", PR Res. st | CDL | 668673 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Buse FuJet 3/8", HH-20W | CDL | 603826 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Bouchon, laiton ¼", MIPT, Allen | CDL | 662424 | 7300084 - Couvert 8" nylon caisson | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Adaptateur, laiton, ¼", MIPT-Sleeve | CDL | 664554 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |

| Date de la dernière mise à jour | Type d'équipement et groupe | Grille de conformité | Description de la pièce | Équipementier | No de pièce | Information supplémentaire | Conformité | Justification | Test corrosion |
|---------------------------------|---|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|---|------------|---------------------------------|----------------|
| 20-Nov-17 | Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B | B | CDL Hobby 200 - "Procon SZPIL" | CDL | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à sirop - Groupe B | B | Oberdorfer, N4000L CKG, ½" | CDL, D&G, Lapierre | 664000BR; 098260; PM003-040004XX | Presse à sirop; a été installée sur d'anciens équipements | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Accessoires - Groupe C | C | Sonde de température 100/240 degrés F | D&G | 372605 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Accessoires - Groupe A | A | Manomètre | D&G | 116261 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve en laiton 1½" | D&G | 054402 | Vendue sur évaporateur pendant 15 ans | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve de retenue 1" | D&G | 054341 | A été installée sur d'anciens équipements | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille, plaquée zinc, 1¼", MTC | D&G | 465512 | A été installée sur d'anciens équipements | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve 3 voies 1½" | D&G | | Installée sur osmose jusqu'en 2002 | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Union sur pompe à injecteur d'air | D&G | 405426 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule 3" - Fait en Indonésie | D&G | 365546 | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule 1¼" | D&G | 368110 | A été installée sur d'anciens équipements | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule 1" - Fait en Indonésie | D&G | 365454 | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Écrou sur boyau d'osmose | D&G | 369292 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Écrou extérieur sur boyau d'osmose | D&G | 369094 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Écrou de laiton | D&G | 134401 | A été installé sur d'anciens équipements | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Clapet de retenu vertical 1¼", BII, laiton | D&G | 366642 | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Bouchon de laiton 1¼" | D&G | 217852 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Accessoires - Groupe B | B | Thermostat adapteur de sonde | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Accessoires - Groupe A | A | Manomètre chinois | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Accessoires - Groupe A | A | Manomètre | H2O | 9301776 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Accessoires - Groupe B | B | "Braquette" de moteur pour Turbo kompak | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à sirop - Groupe B | B | Pompe Oberdorfer | H2O | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes et pièces - Groupe B | B | Pompe T3025 | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes et pièces - Groupe B | B | Pompe de concentrateur Spectra | H2O | | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes et pièces - Groupe B | B | Pompe de concentrateur Procon | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes et pièces - Groupe B | B | Contrôle de pression "Losco" | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve Whitey sur concentrateur | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve Turbo compact, bypass 1¼" | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve sur Turbo compact Hylok | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve de laiton BII | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Union de laiton | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |

| Date de la dernière mise à jour | Type d'équipement et groupe | Grille de conformité | Description de la pièce | Équipementier | No de pièce | Information supplémentaire | Conformité | Justification | Test corrosion |
|---------------------------------|---|----------------------|---|---------------|----------------|----------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Manchon, douille en laiton, transfert 1½" | H2O | SPH-210070 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Hyllok | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Fil d'étain à souder sans plomb | H2O | | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Écrou du boyau hydraulique pour Spectra | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Écrou boyau hydraulique pour concentrateur | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Douille transfert extérieur 1½" | H2O | SPH-210080 | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Douille en laiton 1¼" | H2O | SPH-210069 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Douille en laiton | H2O | SPH-210094 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Douille de panne (plate) | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Douille de panne (env. 2" de longueur) | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Coude Swagelok sur concentrateur | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Coude en laiton pour concentrateur | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Bouchons en laiton | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Adapteur de boyau hydraulique partie mâle | H2O | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Compteurs d'eau - Groupe B | B | ABB, C700 | L.S. Bilodeau | QC¾ | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B | B | Modèle Airablo 600 | L.S. Bilodeau | QPompePis | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve en laiton, 150WSP, 600 wog, B-4 | L.S. Bilodeau | TVC1SS | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve B2, 1" - Fait en Chine | L.S. Bilodeau | TVB150 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille, plaquée zinc, 1½" MTC | L.S. Bilodeau | Valve1½N | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule | L.S. Bilodeau | TCV½B | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Réducteur 1½ à 1¼" - Fait en Thaïlande | L.S. Bilodeau | TR,625X,5 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Réducteur ¾ à ½" | L.S. Bilodeau | APRO¾¼FM | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B | B | PA901 sur modèle Mempro200 | L.S. Bilodeau | QPompe0200 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve 3 voies, ¾" FF | L.S. Bilodeau | TV1BRTR1W | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | TE de réparation, valve no3, Swagelok | L.S. Bilodeau | TE3 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Coude de réparation, valve no3 | L.S. Bilodeau | TE3 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 04-Dec-17 | Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B | B | Magikist MH 39 | Lapierre | PM239-000035XX | | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 14-Sep-18 | Connecteur - Groupe B | B | connecteur pour interrupteur télémechanique haute pression XMLA070E2S13 - utilisé sur les osmose | Lapierre | | | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 14-Sep-18 | Connecteur - Groupe B | B | connecteur pour interrupteur télémechanique haute pression XMJ-A07074 et basse pression XMJ-A037 - utilisé sur les osmose | Lapierre | | | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |

| Date de la dernière mise à jour | Type d'équipement et groupe | Grille de conformité | Description de la pièce | Équipementier | No de pièce | Information supplémentaire | Conformité | Justification | Test corrosion |
|---------------------------------|---|----------------------|--|---------------|-----------------|---|------------|---------------------------------|----------------|
| 14-Sep-18 | Accessoires - Groupe B | B | Manomètre - Cadran 0-1000 PSI avec glycérine - DV206-100040SPL | Lapierre | DV206-100040SPL | | Vert | [Pb] < 0,25 % | X |
| 14-Sep-18 | Accessoires - Groupe B | B | Manomètre - Cadran 0-100 PSI avec glycérine - utilisé sur les osmose | Lapierre | DV206-010040SPL | | Vert | [Pb] < 0,25 % | X |
| 17-May-18 | Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B | B | Magikist M 38 E | Lapierre | PM239-000035XX | Les modèles datant au moins depuis 1984 apparaissent conformes aux exigences de l'entente. Certains modèles dont les amenées/sorties d'eau sont soudées à l'étain ne sont pas conforme. | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 20-Nov-17 | Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B | B | Catpompe 390 | Lapierre | PM390-000027XX | | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 02-Mar-18 | Pompes à sirop - Groupe B | B | Magikist Y51C | Lapierre | PM251-000038XX | | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille, plaquée zinc, 1 1/4", MTC | Lapierre | VA001-002020K2 | A été installée sur des siroptières | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve # 3, BR B-45S8 1/2" Swagelok / Whitey | Lapierre | VA013-000808B1 | Installation de concentrateur | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve # 2, BR B-1RS8 1/2" Swagelok / Whitey | Lapierre | VA011-000808B1 | Installation de concentrateur | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve # 1, BR B-18VF8 1/2" Swagelok / Whitey | Lapierre | VA012-000808B1 | Installation de concentrateur | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule, BR 3/4", MTC | Lapierre | VA004-001212B1 | | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 20-Nov-17 | Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B | B | Pratissoli KL45 | Lapierre | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B | B | General pump, modèle T88 | Lapierre | PM388-000010XX | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve 3 voies, BR 1" | Lapierre | VA009-161616B1 | Sur panneau de valves, 3 voies pour concentrateur | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | TE BR 1/2" Swagelok X FPT | Lapierre | RA821-080608B1 | Installation de concentrateur | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Soupape à bascule, BR 1/2" - Fait à Taiwan | Lapierre | VA004-000808B1 | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 22-Feb-18 | Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B | B | PA601 sur modèle Mempro200 | Memprotec | 89702 | Modèle fabriqué jusqu'en 2015 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service) | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 22-Feb-18 | Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B | B | PA401 sur modèle Mempro100 | Memprotec | 89700 | Modèle fabriqué jusqu'en 2015 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service) | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | X |
| 22-Feb-18 | Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B | B | PA1001 sur modèle Mempro 300 et 350 | Memprotec | 89704 | Modèle fabriqué jusqu'en 2015 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service) | Jaune | 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 22-Feb-18 | Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B | B | PB601 sur modèle Mempro200 | Memprotec | 89702 | Modèle fabriqué à partir de 2016 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service) | Vert | [Pb] < 0,25 % | X |
| 22-Feb-18 | Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B | B | PB401 sur modèle Mempro100 | Memprotec | 89700 | Modèle fabriqué à partir de 2016 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service) | Vert | [Pb] < 0,25 % | X |
| 22-Feb-18 | Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B | B | PB1001 sur modèle Mempro 300 et 350 | Memprotec | 89704 | Modèle fabriqué à partir de 2016 (les 2 premiers chiffres du # de série indique le premier printemps de service) | Vert | [Pb] < 0,25 % | X |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Bride de pompe recirculatrice | Tôle Inox | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |

| Date de la dernière mise à jour | Type d'équipement et groupe | Grille de conformité | Description de la pièce | Équipementier | No de pièce | Information supplémentaire | Conformité | Justification | Test corrosion |
|---------------------------------|---|----------------------|---|---------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve de coulée 1", NSF 61-8, 150 wog | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve de coulée 1", TYT | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve de niveau de la panne à plis, H2O Innovation, Neovalve S425, 600 wog | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Casserole à fond plat - Groupe B | B | Évaporateur Faucher, acier inoxydable, soudures avec plomb | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Casserole à fond plat - Groupe B | B | Évaporateur Waterloo 1988, acier inoxydable, soudures avec plomb | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Casserole à fond plat - Groupe B | B | Évaporateur Dallaire, Robivac | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Casserole à plis - Groupe B | B | Évaporateur Small | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Casserole à plis - Groupe B | B | Dominion et Grimm 1989, no 6198MP, modèle 700SS430 | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Compteurs d'eau - Groupe B | B | Trident Canada | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Compteurs d'eau - Groupe B | B | NSF 61, monté 1" - Fait en France 2008 | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Compteurs d'eau - Groupe B | B | Métron Farnier, 1" | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Compteurs d'eau - Groupe B | B | Lecompte | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à eau - Groupe C | C | Southern Industrie, modèle 03890, 1½" | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à eau - Groupe C | C | Kubota, modèle KVP-20S - OHV GH 170-1-E | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à eau - Groupe C | C | Honda | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à eau - Groupe C | C | Homelite | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à eau - Transfert - Groupe C | C | LIFAN, 50ZB26-4Q | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B | B | T51, Waterloo-Lapierre sur concentrateur Seprotech | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B | B | Magikist, MAG OST, 3 pistons | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes à haute pression à piston au concentrateur - Groupe B | B | Général T151 | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Pompes rotatives à haute pression au concentrateur - Groupe B | B | 9-601-M6FU8 sur modèle Mempro200 | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Préchauffeurs, tuyaux, etc - Groupe B | B | Préchauffeur sur évaporateur Dominion et Grimm 1989, modèle 700SS430 | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Réservoirs de sève et de concentré - Groupe A | A | Waterloo, 800 gallons, acier inoxydable, soudures avec plomb - Environ 25 ans | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Siroptières - Groupe C | C | Waterloo 1988, 20 gallons | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille, Aquavalve LF, 600 wog | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille 2", no 501286, 600 wog | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille 1½", MTCO, 600 wog | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille 1½", MTCO, 600 wog | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille 1½", MTCO | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille 1", MTCO | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille 1", BR, 400 wog | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |

| Date de la dernière mise à jour | Type d'équipement et groupe | Grille de conformité | Description de la pièce | Équipementier | No de pièce | Information supplémentaire | Conformité | Justification | Test corrosion |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille 1", BMI, 6006 WP | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille 1", BMI sur siroptière | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille 1", Aqua Dynamique, 600 wog | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] < 0,25 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille 1", 171N | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille ¾", RC sur siroptière | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve à bille ½", ANVIL | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve 3 voies, Watts ¾" sortie du bassin de concentré | | | | Rouge | Corrosion / [Pb] > 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve 1½", MAS | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve 1", BETK sur panne à fond plat | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve ¾", MTCO, 600 wog | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |
| 20-Nov-17 | Valves et unions - Groupe B | B | Valve ¾", MTCO | | | | Rouge | Corrosion / 0,25 % < [Pb] < 8 % | |