

## LE RINÇAGE DU SYSTÈME DE COLLECTE



Le sirop d'érable a longtemps été considéré comme un emblème traditionnel et local apprécié avant tout pour son goût. Il est maintenant perçu comme un produit pur à valeur ajoutée, notamment remarqué pour ses différentes qualités culinaires, fonctionnelles, nutraceutiques et nutritives.

MÉLISSA COURNOYER ET LUC LAGACÉ

PH. D., CENTRE ACER

**L'**industrie travaille donc de concert avec les producteurs pour veiller à ce que toutes ces caractéristiques soient conservées. Il est reconnu que les bonnes pratiques acéricoles sont essentielles pour y arriver.

Aujourd'hui, la majorité des entrepreneurs acéricoles savent que l'assainissement du système de collecte de la sève fait partie intégrante de la production. Afin d'aider à le réaliser selon les règles de l'art, le Centre ACER a publié le guide *Méthode d'assainissement à l'alcool isopropylique en acériculture*. Le *Cahier de transfert technologique en acériculture* donne également certaines informations pertinentes.

On y apprend, entre autres, qu'avant le début de la production, le système doit être entièrement rincé, principalement pour éliminer toute trace d'assainisseur et de biofilms microbiens ainsi que pour réduire les risques de produire un sirop d'érable ayant un défaut de saveur en début de saison. Malgré l'inhérente utilité de cette étape afin de s'assurer d'obtenir un produit de qualité, l'assainissement à l'alcool isopropylique (AIP) a soulevé des questions quant à son effet sur la dégradation du plastique de la tubulure et sur la migration potentielle de composés chimiques dans la sève et possiblement dans le sirop d'érable.

**Magika**  
www.magika.ca

Meilleures technologies pour vos besoins en acériculture:

- maître-lignes électroniques
- automatisation des stations
- facilité d'utilisation
- support pour la prise de décisions et l'optimisation.

Ventes et service aux acériculteurs canadiens en partenariat avec L.S. Bilodeau

info@lsbilodeau.com info@magika.ca

Magika Le réductofuite (patenté) Brevet en instance 182737

